

Steuern – Anzeigen – Überwachen

Aufgabe/Problemstellung

- Steckdosenverteiler in wetterfester und chemisch beständiger Ausführung
- Verschiedene Problemstellungen bezüglich der Ständer-/Montagevorrichtung



Merkmale

- Einbauten in korrosionsbeständigem V2A-Gehäuse
- Übersichtliche Anordnung
- Saubere Kabelführung
- Witterungsgeschützt durch Türen mit erleichterter Öffnung (Stossdämpfer) sowie mit Sichtfenster
- Den Bedürfnissen bzw. Gegebenheiten angepasste Ständer-/Montagevorrichtung (alles V2A)
- Kabelzuführung in Ständer integriert
- Frühzeitige Planung → optimale Lösung

